



Mercedes-Benz Classe A (W168)

Guasto temporaneo dei sistemi elettrici

Se alcuni sistemi elettrici (chiusura centralizzata, indicatore di direzione, lampeggiatore d'emergenza e alzacristalli) si guastano, una possibile causa è un cattivo contatto nella scatola portafusibili.

Per l'eliminazione dei guasti procedere come segue:

- Aprire la scatola portafusibili nel vano gambe lato passeggero (figura 1).
- Estrarre il fusibile n. 30 (7,5A, figura 2).
- Controllare che il fusibile non presenti corrosioni sulle superfici di contatto.
- Inserire un nuovo fusibile nel posto-fusibile 30, durante l'inserimento verificare che il portafusibili richieda una sufficiente forza di inserimento/estrazione.
- Estrarre nuovamente il fusibile. Sulle superfici di contatto si devono vedere le tracce di abrasione del portafusibili.
- Inserire nuovamente il fusibile e controllare la funzionalità di tutti i sistemi.




Fig. 1
Scatola portafusibili



Fig. 2
Fusibile 30