



## ***Mitsubishi***

### ***Lancer***

***Data di costruzione: 2011***

***Motore: Diesel 1.8 DI (4N13)***

#### **Batteria scarica**

#### **Accensione della spia dell'alternatore**

#### **Il motore non si avvia**

Su questi veicoli una puleggia allentata dell'alternatore può causare il guasto dell'impianto elettrico di bordo e danneggiare altri componenti.

A causa di un errore nella produzione, la puleggia dell'alternatore può allentarsi durante la marcia.

In questo caso esiste il pericolo che la batteria non venga più caricata e che i componenti adiacenti vengano danneggiati dalla puleggia che cade. La spia dell'alternatore inizia ad accendersi ed è possibile che il motore si spenga durante la marcia.

Il costruttore del veicolo è già intervenuto sul problema. Nel quadro di un'azione di richiamo i veicoli interessati vengono controllati e, se necessario, viene sostituito l'alternatore. Ovviamente, per diversi motivi, non è stato ancora possibile controllare tutti i veicoli presenti sul mercato.

Tenete quindi conto di questo Bollettino in caso di reclami relativi alla batteria e all'accensione della spia dell'alternatore.