



VW Golf IV Variant Tutti i modelli

Il portellone posteriore non si chiude

Se viene segnalato questo problema, la causa potrebbe essere il servomotore difettoso. Quando si tenta di chiudere il portellone posteriore, la serratura rimane aperta. Se il servomotore è difettoso, il cilindro di azionamento non ritorna in posizione di partenza. In questo caso procedere come segue:

- Smontare il rivestimento del portellone.
- Sganciare la tiranteria dal servomotore (v. fig. punto 1 e 2).
- Svitare i dadi di fissaggio (v. fig. frecce) e togliere la piastra di fissaggio con il servomotore dai prigionieri.
- Svitare il servomotore dalla piastra e sostituirlo con uno nuovo.
- Controllare se la serratura del portellone funziona.
- Rimontare tutti i pezzi smontati nella sequenza contraria.

