



Audi A 2

Gli alzacrystalli non funzionano più dopo averli azionati più volte (circa 5 volte).

Dopo aver azionato più volte consecutivamente gli alzacrystalli, questi ultimi non funzionano più.

La causa di questo problema è un circuito di sicurezza.

Nella centralina porte è installato un software che protegge il motorino dell'alzacristalli dal surriscaldamento.

Questo significa che dopo averlo azionato più volte, circa 5, l'alzacristalli non viene più controllato dalla centralina.

Questa condizione non è dovuta ad un malfunzionamento, è solo una funzione di sicurezza.

Anche sostituendo il motorino dell'alzacristalli la situazione non cambia.

Dopo un periodo di raffreddamento il sistema riprende a funzionare senza problemi.

È necessario ricordarsi che la centralina memorizza l'ultimo valore di temperatura prima dello spegnimento dell'accensione.

Di conseguenza è possibile che quando viene attivata l'accensione (anche dopo un lungo periodo di fermo) l'alzacristalli funzioni solo una o due volte.

Il tempo di fermo non viene incluso nel periodo di raffreddamento.

Sui nuovi modelli viene installato un software modificato che tiene conto del periodo di fermo.

Informate i vostri clienti che non si tratta di un malfunzionamento, bensì di una protezione del sistema.