



## ***BMW serie 5 (E39) Model Year 03.2002 fino a 04.2002***

### **La spia del livello dell'olio si accende**

Se il cliente segnala questo tipo di guasto, la causa potrebbe essere una codifica errata del modulo di controllo luci (LCM). Anche se il livello dell'olio è corretto, la spia si accende alla fine di un viaggio (quadro spento).

Tranne in poche altre eccezioni, questa condizione si verifica solo su veicoli con fari allo xeno. In questo caso il modulo di controllo luci deve essere ricodificato. La ricodifica può essere eseguita solo dal costruttore.