



Daewoo Lanos fino al Model Year 2001

Guasto all'elettronica motore

Su questi modelli possono verificarsi diversi guasti all'elettronica motore.

Prima di sostituire componenti apparentemente difettosi, controllarne l'effettiva funzionalità.

Prestare particolare attenzione al cablaggio motore (figura, pos. B) vicino al montante anteriore destro (figura, pos. A). Il cablaggio potrebbe essere danneggiato nella zona contrassegnata.

