



## **Mazda**

### **Mazda 3 (1<sup>a</sup> generazione)**

#### **Serie: da gennaio 2008 a marzo 2009**

#### **Guasto del motore del tergicristallo**

Se su questi veicoli viene segnalato un malfunzionamento del motore del tergicristallo, una possibile causa sono dei punti di corrosione sul collegamento a massa del motore del tergicristallo. La perdita di contatto può causare il guasto completo del motorino tergicristallo. Per la riparazione si deve montare un cavo di massa (supplementare).

- Montare il cavo di massa supplementare
- Controllare il fusibile
- Controllare che il motorino tergicristallo funzioni correttamente

Il costruttore del veicolo è già intervenuto sul problema. Nel quadro di un'azione di Service, i veicoli vengono controllati e viene montato un nuovo cavo di massa (supplementare).

Ovviamente, per diversi motivi, non è stato ancora possibile controllare o modificare tutti i veicoli.

Tenete conto di questo bollettino in caso di segnalazioni relative ai malfunzionamenti del motore del tergicristallo.