



## **Mercedes Benz Classe M (163) Data di costruzione: 1999 – 2004 Motore: 612.963 Tutti i modelli**

### **Funzionamento irregolare del motore Codice di guasto: P1187 Pressione Common Rail troppo alta/bassa**

Se su questo modello nella memoria guasti della centralina motore viene letto il suddetto codice di guasto, una possibile causa è un difetto nel filtro carburante. Eventuali inclusioni di aria nel condotto carburante a valle del filtro possono portare a una portata insufficiente del carburante.

In questo caso controllare l'alimentazione carburante ed eventualmente sostituire il filtro carburante.

A tal fine il costruttore del veicolo ha inserito nel programma dei ricambi un filtro carburante modificato.

Codice ricambio:

Filtro carburante A 611 092 00 01

Filtro carburante (Biodiesel) A 611 092 00 01

Infine cancellare la registrazione nella memoria guasti con un apparecchio diagnostico.