



Opel Astra G

Data di costruzione: 1998 – 2000

Con motore: X16SZR

Problemi di avviamento / Il motore si spegne / Diversi codici di guasto

Se con i veicoli indicati si verificano problemi all'avviamento o / e il motore si spegne e contemporaneamente vengono memorizzati diversi codici di guasto, la causa possibile può risiedere nella centralina motore.

Il deterioramento della centralina può portare ai suddetti guasti.

IL problema può riguardare le centraline con codice compreso tra 8001 e 9342. Queste vanno eventualmente sostituite, purché non riportino la scritta "Remanufactured".

Per identificare le centraline osservare le prime 4 cifre, dopo la combinazione di lettere, sull'etichetta della centralina.

