



BOLLETTINO

Opel Meriva B Data di costruzione: 2010 – 2011 N. telaio: A4000001 – B4231542

Il motore non si avvia.

Se su questi veicoli viene segnalato che il motore non si avvia, una possibile causa è un difetto nella pompa idraulica del servosterzo.

In questo caso per localizzare la causa del guasto, controllare la comunicazione bus CAN del servosterzo. Se non si riesce a instaurare alcuna comunicazione, procedere come segue.

- Scollegare il connettore elettrico della pompa idraulica (servosterzo).
- Avviare il motore.

Se il motore si avvia nonostante il connettore staccato, una possibile causa è un difetto nella pompa idraulica (servosterzo).

Per eliminare il problema, montare una pompa idraulica nuova.