



## **Peugeot 206**

**con motore: 1,1 i, 1,4i, 1,6i, 2,0i, 1,9D,  
2,0HDI**

### **Guasto dei sistemi elettrici, fumo dal quadro strumenti.**

Se su questi veicoli viene segnalato che diversi sistemi elettrici sono guasti e che dal quadro strumenti fuoriesce del fumo, una possibile causa è un cavo di massa difettoso.

In questo caso si tratta del cavo di massa tra la batteria e il cambio, che si spezza direttamente sul capocorda lato cambio.

Per risolvere il problema, riparare il cavo e posizionarlo senza serrare. I fusibili bruciati devono essere sostituiti.

Se è fuoriuscito del fumo dal quadro strumenti, sostituire anche quest'ultimo.