

RENAULT

**Tutti i veicolo con il codice motore
D4D,D4F,D7D,D7F,E7F,E7J,F3R,
F7P,F8Q,F9Q,G9T,K4J,K4M,K7J,
K7M,K9K,**

**Il motore di spegne sporadicamente,
Di tanto in tanto il motore non si
accende**

Il motore va a scatti

**Codice errore: sensore dell'albero
motore**

"Segnale non plausibile"

"Interruzione / Guasto"

"Segnale numero di giri difettoso"

**"Sensore albero motore errore di
segnale"**

Problema:

Può verificarsi il guasto descritto.

Causa:

Il sensore dell'albero motore si disattiva sporadicamente oppure collegamento errato del sensore dell'albero motore.

Soluzione del problema:

Leggere la memoria degli errori con il dispositivo per la diagnosi e verificare se sono presenti uno o più dei suddetti codici di errore. Verificare poi il sensore dell'albero motore e il collegamento e, se necessario, sostituirli.



Se il veicolo dovesse essere dotato di un sensore nero (fig. 1) con connettore rotondo, sostituirlo con un nuovo sensore blu con connettore rotondo.

A seconda del tipo di veicolo, Hella propone diversi kit di riparazione costituito da un sensore, un cavo adattatore, raccordi da saldate e un manuale d'istruzioni. (Fig. 2)

Informazioni dettagliate sull'uso del veicolo sono riportate nel catalogo Hella online.




Fig. 1



Fig. 2