



Renault Laguna Tutti i modelli con motore 1.9 DCI Dalla data di costruzione 2002

Il motorino di avviamento gira, ma il motore non si avvia

Se su questi veicoli viene segnalato che il motorino di avviamento gira ma il motore non si avvia, la causa potrebbe essere la centralina motore.

A causa degli scarichi dell'acqua intasati, l'acqua si accumula nella zona sotto la lamiera paravento, dietro la paratia, e penetra nella centralina motore.

L'infiltrazione di umidità provoca il guasto della centralina motore e quindi dell'intera elettronica motore.

Per eliminare il guasto, si devono pulire gli scarichi dell'acqua, in modo da far scaricare l'acqua accumulata. Se il problema viene riconosciuto tempestivamente può essere sufficiente far asciugare la centralina motore, per ripristinare il funzionamento. In casi estremi può essere necessario sostituire la centralina motore.