



Skoda Fabia

Codice motore AME

Data di costruzione 2000 - 2004

Regime del minimo irregolare ed elevato consumo di carburante

Il reclamo del cliente della Skoda Fabia ha fatto riscontrare un regime del minimo irregolare e un maggior consumo di carburante.

La lettura della memoria guasti ha riportato i seguenti guasti:
17549 – Calcolo del valore di carico, valore non plausibile
16558 – Bancata 1: composizione della miscela troppo ricca, sporadica
17658 – Livello di carburante troppo basso

Questo messaggio di guasto può essere visualizzato anche con quantità di carburante sufficiente.

Innanzitutto è necessario controllare i valori dei gas di scarico.

Se, estraendo il tubo della valvola del filtro ai carboni attivi, si registra un miglioramento dei valori dei gas di scarico (CO – 0,1%), la causa può essere il serbatoio.

Dopo aver sostituito il filtro ai carboni attivi e la valvola e aver cancellato i valori di adattamento, i guasti e i sintomi sopra elencati vengono eliminati.

Il motivo del filtro ai carboni attivi difettoso è che, in caso di rifornimento fino al livello della superficie di tenuta del bocchettone di riempimento, viene aspirata benzina nel filtro ai carboni attivi. In questo modo i carboni attivi e i residui danneggiano in modo irreparabile la valvola di sfiato.