



VW Passat, data di costruzione 1996 Guasto del display multifunzione

Guasto del DMF provocato dal malfunzionamento del regolatore di tensione.

A causa delle basse temperature talvolta il regolatore di tensione nello strumento multifunzione non funziona correttamente.

La conseguenza è che l'orologio, il contachilometri giornaliero e la memoria del DMF (display multifunzione) si cancellano e sul display appare uno 0.

In questo caso sostituire lo strumento multifunzione completo.