



## **VW Polo, modello: 6N2**

### **Collegamenti a massa allentati**

#### **Il motore si accende e poi si spegne; il motore non si avvia**

Se su questi veicoli dopo l'avviamento il motore si spegne subito o, in caso di forte umidità, non si riaccende proprio, possibili cause sono i collegamenti a massa allentati.

Consigliamo di procedere come segue:

- Effettuare l'autodiagnosi
- Se è memorizzato un codice di guasto che non si riesce a cancellare o se la centralina non risponde, è importante controllare tutti i collegamenti a massa ed eventualmente pulirli e serrarli nuovamente con una coppia di 9 Nm.  
Durante questa operazione controllare particolarmente i collegamenti nella zona del tunnel (vedi foto).
- A questo punto provare di nuovo a cancellare il codice di guasto o a stabilire un contatto con la centralina.

