



OPEL Astra J Sports Tourer

Sostituzione delle sorgenti luminose del cofano del bagagliaio

Informazioni generali:

Pericolo di incendio: le sorgenti luminose possono presentare del calore residuo generato durante il funzionamento.

Non toccare mai il bulbo in vetro della sorgente luminosa a mani nude.

Sostituzione delle luci del cofano del bagagliaio (figura 1)

Per sostituire le sorgenti luminose procedere come segue:

- Spegnere il motore e le luci
- Aprire il cofano del bagagliaio
- Rimuovere i rivestimenti in plastica (figura 2)

Posizione 1: retronebbia

Posizione 2: luce retromarcia

- Posizione 1: svitare in senso antiorario il supporto della sorgente luminosa ed estrarlo (figura 3)
- Sostituire la sorgente luminosa difettosa con una nuova
- Inserire nuovamente il supporto della sorgente luminosa e fissarlo avvitandolo in senso orario
- Posizione 2: svitare in senso antiorario il supporto della sorgente luminosa ed estrarlo
- Sostituire la sorgente luminosa difettosa con una nuova
- Inserire nuovamente il supporto della sorgente luminosa e fissarlo avvitandolo in senso orario
- Eseguire una prova di funzionamento



Figura 1



Figura 2



Figura 3

BOLLETTINO



- Montare nuovamente i rivestimenti in plastica