



Fiat

Grande Punto (199)

Motor: 1.2 i (48 kW)

Startmotor werkt niet

Motor start niet

Bij bovenstaande voertuigen kan een defect startrelais ervoor zorgen dat de motor niet torent, resp. aanslaat.

Het relais dat de startmotor aanstuurt blijft soms 'hangen'. Daardoor wordt de startmotor niet aangestuurd. In het foutgeheugen wordt daarbij vaak foutcode P0657 (accuspanning voor/na het hoofdrelais; storing voedingsspanning) opgeslagen.

Als oplossing moet de zekering (30 A) en het relais voor de aansturing van de startmotor worden gecontroleerd en evt. vervangen. Zekering en relais bevinden zich in de zekeringkast in de motorruimte.