




## **Fiat Stilo** **Alle auto's**


### **Airbaglampje licht op**

Dit probleem wordt mogelijk veroorzaakt door niet goed werkende stekerverbindingen van de kabelboom van de airbag/veiligheidsgordel. Deze verbindingen bevinden zich onder de bestuurdersstoel. Ga in dit geval als volgt te werk:


- Ontkoppel de accu.
- Demonteer de houder van de stekerverbindingen (zie afb. 1 punt 1).
- Wip de stekerverbinding van de airbagkabelboom met een kleine schroevendraaier uit de houder (zie afb. 1 punt 2).
- Steek het kabelbandje door de houder van de stekerverbinding (zie afb. 2).
- Omwikkel de stekerverbinding met isolatietape zodat beide uiteinden van de stekker aan elkaar worden vastgezet.
- Bevestig de stekerverbinding vervolgens met het kabelbandje op de houder (zie afb. 3).
- Monteer de houder terug onder de bestuurdersstoel, sluit de accu aan en wis het storingsgeheugen.



Afb. 1



Afb. 2



Afb. 3