



VW Golf IV (1J)

Lampje van kofferruimte licht permanent op. Storing in kofferruimtevergrendeling. Alarminstallatie schakelt in.

Bij deze auto's is het mogelijk dat het lampje van de kofferruimte niet uitgaat of dat er in het combi-instrument de melding "kofferruimte open" verschijnt terwijl de kofferruimte dicht is. Soms schakelt ook de alarminstallatie in. Dit probleem wordt mogelijk veroorzaakt door een defecte microschakelaar in het kofferruimteslot en/of een gecorrodeerde aansluitstekker. Vaak is water uit de ruitensproeier verantwoordelijk voor de storing. Door een defecte of losgeraakte slang van de achterruitenwisser kan het water in de stekker of de schakelaar van het kofferruimteslot komen en daar kruipstromen of corrosie veroorzaken. De microschakelaar is geïntegreerd in het kofferruimteslot en kan niet los worden vervangen. Gecorrodeerde stekkers moeten worden gereinigd of, indien nodig, worden vervangen.