



FLITS-INFO

Mazda

Mazda 6

Bouwjaar: 2007 – 2012

Alle modellen

Motorcontrolelampje brandt.

Als de bovengenoemde klacht optreedt en de motor in noodloop gaat, zijn mogelijk ook de volgende storingscodes opgeslagen in het motorbedieningsapparaat.

Foutcode:

- P0140
- P0571
- P0600
- P2101

Een mogelijke oorzaak is hier een te lage accuspanning bij het starten van de motor.

Om de storing te verhelpen, moet de accu worden gecontroleerd c.q. opgeladen en eventueel vervangen. Vervolgens moeten met een geschikt diagnoseapparaat de betreffende storingen in het foutgeheugen worden gewist.