



## **Opel Agila Corsa C Bouwjaar 2004-2005 Met motor Z10XEP, Z12XEP, Z14XEP**

### **Motor schokt, foutcode in storingsgeheugen.**

Als de motor van deze auto's schokt en er in het storingsgeheugen van de motorregeleenheid foutcode P1405 is opgeslagen, wordt dit mogelijk veroorzaakt door de uitlaatgasrecirculatieklep. In deze situatie wordt de UGR-klep door deeltjes uit de katalysator geblokkeerd. Om dit probleem op te lossen, dient u met een daartoe geschikt diagnoseapparaat een actuatortest uit te voeren zodat de afgezette deeltjes loskomen. Laat de motor vervolgens korte tijd met hoger toerental draaien. Daarna moet het storingsgeheugen worden gewist.

Flits-info

