



Opel Vectra B, bouwjaar tot 1996

Interieurverlichting blijft branden

Als de interieurverlichting blijft branden, kan dit worden veroorzaakt door het volgende.

De bedrading naar het leeslampje rechtsachter kan zijn beschadigd door de bevestigingsschroef van de rechterzonneklep.

Om het probleem op te lossen moet de bedrading worden gerepareerd en vastgezet op een plaats waar beschadiging niet meer mogelijk is.



Bevestigingsschroeven