



VW Caddy **Bouwjaar van 1996 - 2003**

Airbagcontrolelampje licht op

Dit probleem wordt mogelijk veroorzaakt door een kapotgeschuurde kabelbundel. In dit geval wordt de fout "Ontsteking airbag/gordelspanner kortsluiting naar massa" in het storingsgeheugen opgeslagen. Om de storing te lokaliseren, gaat u als volgt te werk.

- Lees met een diagnosetester de meetwaarden uit. Aan de hand hiervan weet u of de storing zich op dit moment voordoet.
- Als de storing zich niet voordoet, probeert u de storing te simuleren. Schud hiertoe de voorstoelen, belast of verstel de rugleuningen en beweeg de stoelen tot aan de aanslagen naar voren en naar achteren.
- Als u de storing op deze wijze niet kunt simuleren, dient u de kabelbundels van de airbags op beschadigingen te controleren. Kijk daarbij vooral naar schuurplekken. Deze kunnen zich voordoen bij de stoelverstelling.
- Repareer kapotgeschuurde plekken met isolatietape. Het kan ook nodig zijn de kabelbundel opnieuw te leggen en te bevestigen.
- Wis vervolgens het storingsgeheugen.