



Audi A3 (8L1) **Alle modellen met schuif-1kanteldak** **en regeleenheid aan de pomp van de** **centrale vergrendeling**

Schuifdak kan niet worden gesloten met de functie “Comfortsluiting”.

Als het schuifdak van deze auto's niet met de functie “Comfortsluiting” kan worden gesloten, wordt dit mogelijk veroorzaakt door de pomp van de centrale vergrendeling. Als het schuifdak met de comfortsluiting wordt gesloten en er tijdens het sluiten een onderbreking plaatsvindt, door het onbedoeld loslaten van de toets of een storing in het signaal, dan schuift het schuifdak niet verder dicht als opnieuw op de sluittoets wordt gedrukt. De elektrische bediende portieren sluiten echter wel. Om het schuifdak te sluiten dient de auto met de afstandsbediening te worden geopend en opnieuw worden gesloten. Pas dan werkt de comfortsluiting ook voor het schuifdak weer. Om dit probleem op te lossen, moet een nieuwe, gemodificeerde pomp met regeleenheid voor de centrale vergrendeling worden gemonteerd. De gemodificeerde pompen, vanaf productiedatum 20-07-2000 (te herkennen aan de opdruk 20072000 op de onderzijde), zijn voorzien van verbeterde software.

N.B.:

Het sluitsysteem is voorzien van een beveiliging tegen overmatige bediening. Per keer zijn slechts 20 signalen “comfortopenen/-sluiten” mogelijk. Daarna wordt het systeem geblokkeerd en kan het pas opnieuw worden bediend na het in- en uitschakelen van het contact.

Flits-info