



Audi alle modellen tot 05.00

Centrale vergrendeling

Bij bovengenoemde auto's kan een onbedoelde bediening leiden tot het zelfstandig openen van een of alle elektrisch bediende ramen. Dit kan worden veroorzaakt door een abusievelijk activeren van de functie „comfortopenen“ via de afstandsbediening of het bedienen van de raambedienschakelaar bij het openen van een deur.

Om dit probleem te verhelpen, kan de centrale vergrendeling op de „USA-deurlogics“ (raambediening wordt bij het openen van een deur stroomloos) omgeprogrammeerd worden (door Audi-dealer). De functie "comfort-openen/sluiten via de sleutelschakelaar blijft daarbij actief. Vanaf mei 2000 wordt af fabriek de codering „USA-deurlogics“ gebruikt.

De klant moet er op worden gewezen, dat het in bovengenoemd geval niet om een technisch defect gaat.

Flits-info

