



## **BMW**

### **E46**

#### **Motor: 2,0 i (206S4)**

#### **Bouwjaar: 11-98 – 02-00**

### **Motor draait stationair onregelmatig, noodprogramma actief**

Als bij deze auto zich klachten voordoen zoals stationair onregelmatig, arm mengsel, storingscode lambdasonde of motor in noodprogramma, kan de leiding van de motorcarterontluchting gecorrodeerd zijn.

Door de defecte ontluchting kan de motor valse lucht aantrekken. Om dit probleem op te lossen, dient u een gemodificeerde ontluchtingsleiding in te bouwen en het storingsgeheugen te wissen.

**Flits-info**

