



## ***Citroën Dispatch / Jumpy Modellen I/II vanaf 20 maart 2006***

### **Brandend motorcontrolelampje en sporadische problemen bij starten van de motor.**

Bij bovengenoemde voertuigen kunnen er sporadisch problemen bij het starten van de motor optreden of kan de motor afslaan. Ook kan het motorcontrolelampje gaan branden. Een beschadigde kabelboom boven de stuurbevestigingspomp (zie afbeelding) kan hiervan de oorzaak zijn. Het defect aan de kabelboom kan door een "schurende" kabelboomgeleider ontstaan. Om dit probleem op te lossen, moet de kabelboom gecontroleerd worden. Repareer/vervang beschadigde plekken en zorg dat het geheel correct bevestigd is (incl. protector).

