



Citroen Saxo Met 1,4 L motor (KFX)

Motor slaat af in koude toestand/tijdens het warmdraaien.

Als de motor van deze auto is in koude toestand en tijdens het warmdraaien afslaat, wordt dit mogelijk veroorzaakt door een softwarefout in de motorregeleenheid. De fout doet zich meestal voor wanneer het gaspedaal langzaam wordt ingetrapt. De motorregeleenheid berekent een verkeerde inspuitduur.

Om dit probleem op te lossen, dient u de software van de motorregeleenheid te vervangen. Met betrekking tot dit probleem worden er geen foutmeldingen in het storingsgeheugen opgeslagen. De software-update kan met een OE-diagnoseapparaat en de meeste recente softwareversie in een geautoriseerd garagebedrijf worden uitgevoerd.

Flits-info