



Ford Ka bouwjaar tot 05/1999, met centrale vergrendeling

Slecht functioneren of uitval van de centrale vergrendeling

Wanneer er klachten zijn over het slecht functioneren of uitval van de centrale vergrendeling, dan kan dit worden veroorzaakt door gecorrodeerde of beschadigde stekkercontacten in de verbindingstekkers tussen de portieren en de A-zuil. Dit is het gevolg van vocht, dat in de kabeldoorvoer is binnengedrongen. Om dit probleem op te lossen, gaat u als volgt te werk:

Let op:: Alvorens met de werkzaamheden te beginnen, de massakabel van de accu losmaken.

1. Kabelverbinding tussen portier en A-zuil van stekker losmaken.
2. Contacten in de stekker op corrosie of beschadigingen controleren.
3. Gecorrodeerde contacten reinigen, beschadigde contacten vernieuwen.
4. Contacten vervolgens van contactvet voorzien en stekker samenstellen.

Om opnieuw binnendringen van vocht te voorkomen, de kabeldoorvoer als volgt afdichten:

1. Deurbekleding en luidspreker uitbouwen.
2. Kabeldoorvoer met siliconen-dichtmiddel afdichten.

Handelingen aan het andere portier herhalen. Alvorens alle onderdelen weer worden gemonteerd, moet de werking van de centrale vergrendeling en de elektrische raambediening (indien aanwezig) worden getest (massakabel op accu plaatsen).