



Peugeot 406 2,0 Hdi 110 Bouwjaar: 2001 Motorcode: RHZ (DW 10 ATED)

Motor slaat na de start af

Bij het bovengenoemde voertuig slaat de motor na de start en wegrijpoging af. Bovendien kan de motor daarna heel moeilijk worden gestart.

Bij uitlezen van het foutengeheugen wordt de volgende melding weergegeven:

- Raildruksensor defect

Als eerste moet met behulp van een diagnoseapparaat de brandstofdruk worden gecontroleerd.

Wanneer geen of slechts een zeer geringe druk wordt vastgesteld, kan de zekering van de brandstofvoerpomp of het hoofdvoedingsrelais defect zijn.

Om dat te verhelpen moet de zekering en het hoofdvoedingsrelais worden gecontroleerd en zo nodig worden vervangen.