



Land Rover

Defender Bouwjaar: 06/1998 - 2004

Discovery II Bouwjaar: 01/1999 - 2004

Met dieselmotor: Td5

Controlelampje van de motor licht op / Motor neemt geen gas aan

Als bij bovenvermelde voertuigen het controlelampje van de motor tijdens het rijden oplicht en de motor geen gas aanneemt, kan dit aan een defecte stekerverbinding van de gaspedaaldetector op het gaspedaal (afbeelding) liggen. In eerste instantie moet gecontroleerd worden of de stekker van de detector goed vastgezet is en niet kan worden losgetrokken. Als het probleem ook na de controle van de stekerverbinding nog aanwezig is, moeten de zekeringen gecontroleerd en met behulp van een schakelschema van de gaspedaaldetector gecontroleerd worden.

