



Mercedes Benz C-Klasse (W202) CLK (W208) E-Klasse (W210) Alle modellen met diefstalalarm

Alarm treedt incidenteel zonder duidelijke reden in werking.

Als het alarm van de diefstalalarminstallatie in deze auto's incidenteel zonder duidelijk reden in werking treedt, ligt dit mogelijk aan de infrarood interieursensoren (IRS). De storing doet zich vaak voor na het vergrendelen van de auto of nadat de auto langere tijd heeft stilgestaan. Om dit probleem op te lossen, dient u de diefstalalarminstallatie ook op andere storingen te controleren. Als u geen andere storingen aantreft, dient u de infrarood interieursensoren te vervangen.

Flits-info

