



FLITS-INFO

Opel Ampera Alleen met Range Extender Bouwjaar: vanaf 2011

Extra verbrandingsmotor slaat aan bij lege accu (vergiftigingsgevaar)

Bij het parkeren van een elektrische auto wordt een waarschuwingstoon weergegeven als het systeem (de elektromotor) nog actief is.

Als men deze waarschuwing negeert en het systeem niet uitschakelt, slaat de Range Extender (actieradiusvergroter) automatisch aan (zodra de accu leeg is).

Omdat de Range Extender een verbrandingsmotor is, kan dit levensgevaarlijk zijn (koolmonoxidevergiftiging), vooral wanneer het voertuig in een afgesloten ruimte (garage) geparkeerd is.

De voertuigfabrikant heeft dit probleem al onderkend en de eigenaren van de betreffende voertuigen op de hoogte gesteld.

Het is echter aannemelijk dat dit probleem om diverse redenen niet bij alle voertuigen is gecontroleerd of verholpen.

Bij de merkdealer wordt bij de betrokken voertuigen een software-update uitgevoerd.

De gewijzigde software zorgt ervoor dat de Range Extender niet te lang in bedrijf blijft.