



Opel Corsa C Modeljaar 2003 Met motor: Z10XEP, Z12XE, Z14XEP

Motor schokt en heeft geen vermogen. Storingscode P0100 of P0170 opgeslagen.

Wanneer bij deze auto's de motor schokt, geen vermogen heeft en storingscode P0100 of P0170 is opgeslagen, wordt dit mogelijk veroorzaakt door een verkeerde luchtmassameter. In dit geval kan een verwisselde luchtmassameter zijn gemonteerd. Bij Z12XE-motoren zijn luchtmassameters voor Z10XEP- en Z14XEP-motoren en omgekeerd ingebouwd. Bij problemen dient het nummer op de luchtmassameter te worden gecontroleerd en dient de meter zo nodig te worden vervangen.

Op correct ingebouwde luchtmassameters zijn de volgende nummers te lezen:

Motor Z10XEP / Z14XEP = Bosch-nr.: 0 280 218 119

Motor Z12XE = Bosch-nr.: 0 280 218 031