



**Opel**  
**Insignia**  
**Modeljaar: 2011 - 2012**  
**Met motor: A28NER / A28NET**  
**Met automatische transmissie: AF40**

**Onvoldoende motorvermogen /  
eindsnelheid wordt niet bereikt**

Bij bovenstaande voertuigen kan een niet optimaal afgestemde motorsoftware ervoor zorgen dat de eindsnelheid van het voertuig niet wordt bereikt. Eventueel kan de klant ook klagen over onvoldoende motorvermogen.

Betroffen zijn bovengenoemde voertuigen vanaf chassisnr.:  
B1000001

De voertuigfabrikant heeft het probleem al onderkend en biedt hulp met gemodificeerde software.  
De nieuwe software wordt vanaf februari 2012 vanuit de fabriek bij nieuwe voertuigen gebruikt.

Neem bij problemen contact op met een Opel-dealer.

**Flits-info**