



## **Opel Meriva B Modeljaar: 2010 - 2012 Met radio-cd/cdc 300+400**

### **Knipperlicht en parkeerhulp Vertraagde weergave van geluidssignalen**

Bij bovengenoemde voertuigen kunnen waarschuwingsgeluiden en geluiden van de knipperlichten en de parkeerhulp als gevolg van een softwarefout vertraagd worden weergegeven.

Dit probleem kan verholpen worden door de software aan te passen. Neem hiervoor contact op met een geautoriseerde werkplaats van de voertuigfabrikant.

Het gaat alleen om voertuigen die met een radio-cd/cdc van het type 300 en 400 zijn uitgerust.