



Opel Meriva- B Bouwjaar: vanaf 2010

Raam gaat vanzelf open

Bij het bovengenoemde voertuig kan tijdens het openen van een portier of achterklep vanzelf een raam opengaan. Dit kan wijzen op defecte software van het regelapparaat van de carrosserie.

De autofabrikant heeft dit probleem reeds onderkend. Om dit probleem te verhelpen moet volgens de autofabrikant een herziene en verbeterde software op het regelapparaat van de carrosserie worden geprogrammeerd.

De software-update kan alleen door een geautoriseerde dealer worden uitgevoerd.