



Opel Vectra-C Modeljaar van 2002 tot 05-2003 Alle auto's

ABS-lampje licht op

Dit probleem wordt mogelijk veroorzaakt door een slecht contact. Bovendien is het mogelijk dat de motor niet start of dat de instrumenten in de cockpit gegevens niet correct weergeven (schommelende waarden). In dit geval dient u de stekkerverbinding tussen de meervoudige contactdoos van de kabelboom en de ABS-regeleenheid te controleren. Beschadigingen (verbogen, opgerekte contactpennen enz.) kunnen leiden tot de genoemde problemen. Daarom levert de fabrikant een reparatieset.

Flits-info

