



## **Opel Zafira A Bouwjaar: 2000 tot en met 2005**

### **Brandstofindicatie afwijkend**

Wordt bij deze voertuigen geklaagd dat de tankmeter niet "Vol" ("4/4") aangeeft [in plaats daarvan slechts "3/4"] hoewel de tank vol is, kan een niet correct uitgelijnde brandstofpompeenheid in de brandstoftank hiervan de oorzaak zijn.

Oorzaak:

De brandstofpompeenheid / wervelkom van de vulpeilsensor kan verkeerd zijn ingebouwd, resp. niet goed zijn vergrendeld.

In dit geval door de service-opening van de brandstoftank de uitlijning van de brandstofpompeenheid en de verbindingen / aansluitingen controleren en eventueel corrigeren (wervelkom naar achter drukken / vergrendelen).

