



Peugeot **206 1,6 HDI** **Modeljaar: 2005 - 2007** **Motorcode DV6TED4 (9HZ)**

Motorcontrolelampje gaat branden

Als de bovenstaande storing door de klant wordt gemeld, kan een slechte stekerverbinding aan de luchtmassameter hiervan de oorzaak zijn. Verder wordt soms gemeld, dat de motor in noodloop gaat en dat de motor geen vermogen heeft. Bovendien kunnen diverse storingscodes met betrekking tot de luchtmassameter zichtbaar zijn. In dit geval moet de kabelboom met stekker worden vervangen door een reparatieset met het OE artikelnummer 6569Q9. **Let op!** De kabelboom van de reparatieset heeft andere kabelkleuren dan de in de fabriek gemonteerde kabelboom. Let er bij de montage daarom goed op dat alle aansluitingen juist zijn.

