



## **Volvo C 70** **Modeljaar 1997 - 2005**

### **Slechte motorloop**

Dit probleem wordt mogelijk veroorzaakt door residuen in het gasklephuis. Door deze residuen kan de gasklep niet goed sluiten waardoor de motor onregelmatig gaat lopen. Ga in dit geval als volgt te werk:

- Demonteer het gasklephuis.
- Verwijder residuen/afzettingen van de binnenwand met een daartoe geschikt reinigingsmiddel. Let er op dat alle residuen volledig worden verwijderd. Blaas het huis vervolgens met perslucht door.
- Beweeg de gasklep na het reinigen ca. 5 keer met de hand tot aan de aanslag om te controleren of de klep goed functioneert.
- Monteer het gasklephuis vervolgens terug op zijn plaats.
- Maak een proefrit om de rijeigenschappen te controleren.