



VW Passat 3B5 **Vanaf bouwjaar 1997**

Airbagcontrolelampje licht permanent op.

Als bij deze voertuigen wordt geconstateerd dat het airbaglampje permanent oplicht, wordt dit mogelijk veroorzaakt door een niet goed vergrendelde stekkerverbinding.

Dit betreft het steekcontact bij de sleepring van de airbag (schokveer) op het stuurwiel almede de steekcontacten bij de zijairbags. Omdat de steekcontacten niet goed zijn vergrendeld, ontstaan overgangsweerstanden waardoor het airbagcontrolelampje oplicht.

Betreft het de steekcontacten van de zijairbags, dan kan bovendien de storingsmelding "Weerstand te laag" in de gelegenheid van de airbag zijn opgeslagen.