

KRÓTKIE INFORMACJE



Opel

Astra-J

Rok modelowy: od 2010

Radio: CD300 / CD400 / CDC400

**Opóźnione sygnały ostrzegawcze,
sygnały kierunkowskazów.**

**Opóźnione sygnały ostrzegawcze
asystenta parkowania.**

Jeżeli w powyższych pojazdach zostanie zgłoszony problem polegający na tym, że sygnały ostrzegawcze, sygnały kierunkowskazów lub sygnały asystenta parkowania włączają się z opóźnieniem, przyczyną może być niezgodność oprogramowania.

Modele radia, których dotyczy opóźnienie sygnałów kierunkowskazów i asystenta parkowania: CD300; CD400; CDC400.

Producent pojazdu zajął się już tym problemem i opracował aktualizację oprogramowania. Należy jednak przyjąć, że z różnych przyczyn nie wszystkie samochody sprawdzono lub poprawiono.

Od sierpnia 2012 producent pojazdów stosuje poprawione oprogramowanie.