



Opel Zafira A **Wszystkie modele od roku produkcji 1999**

Wadliwe sterowanie podnośnika szyby

Jeśli reklamuje się wyżej wymienioną usterkę, możliwą przyczyną jest korozja. Podnośniki szyb otwierają się samoczynnie lub nie można ich ani zamknąć ani otworzyć.

Na wskutek wdarcia się wody tworzy się korozja w połączeniach wtykowych wiązki przewodów drzwiowych.

Należy oczyścić i nasmarować smarem elektrotechnicznym zestyki wtykowe. Jeśli na zestykach wytworzyła się zbyt duża korozja, należy wymienić odnośną wiązkę przewodów.

Jednakże w żadnym z tych przypadków nie należy wymieniać elektrycznych podnośników szyb lub wiązki przewodów nadwozia.

Krótkie informacje

