



## **Renault** **Wszystkie modele z** **kodek silnika: K4J, K4M, K7J,** **K7M, K9K**

Lampka kontrolna prądnicy świeci się.  
Duży hałas powodowany przez pas prądnicy.

Wyżej wymieniony problem w tych modelach pojazdów może wiązać się z uszkodzonym kołem pasowym prądnicy.

Przyczyną może być tu uszkodzona powierzchnia stykowa.

W takim wypadku należy sprawdzić koło pasowe pod kątem uszkodzeń i ewentualnie wymienić je.

Należy zastosować się przy tym do wskazówek montażowych producenta pojazdu dotyczących prawidłowego naprężenia montażowego pasa prądnicy.