

# KRÓTKA INFORMACJA

---



**VW**

**Tiguan**

**Rok produkcji: 01/2008-07/2011**

## **Awaria oświetlenia w czasie jazdy**

W wyżej wymienionych pojazdach może podczas jazdy dojść do nagłej, częściowej lub całkowitej awarii instalacji oświetleniowej.

Przyczyną opisanego wyżej problemu może być wadliwy bezpiecznik topikowy w obwodzie sterującym instalacji oświetleniowej pojazdu.

Producent pojazdu usunął już problem i powiadomił właścicieli samochodów, których dotyczy ta usterka. Należy jednak założyć, że z różnych względów nie wszystkie pojazdy zostały sprawdzone lub naprawione.

W przypadku pojazdów, których dotyczy ta usterka, w warsztacie wymienia się wadliwy bezpiecznik topikowy na ulepszoną wersję.

