



## **Audi A3 (8L1), wszystkie modele z dachem uchylno- przesuwным i modułem sterującym na pompie centralnego zamka**

### **Dach nie daje się zamknąć przy użyciu funkcji „zamykania komfortowego“**

W przypadku reklamacji, że dach nie daje się zamknąć przy użyciu funkcji „komfortowego zamykania“, możliwą przyczyną jest pompa centralnego zamka. Jeśli zamyka się dach z użyciem funkcji komfortowego zamykania i w tym czasie dojdzie do przerwania zamykania, przez niezamierzone zwolnienie przycisku albo zakłócenia radiowe, po ponownym naciśnięciu przycisku zamykania dach nie przesuwą się dalej i nie zamyka się. Elektryczne podnośniki szyb działają jednak dalej. Żeby zamknąć dach, trzeba otworzyć samochód pilotem i zamknąć ponownie. Dopiero wtedy zamykanie komfortowe działa z powrotem także w dachu. Aby usunąć tę usterkę, należy zamontować nową, zmienioną pompę centralnego zamka wraz z modułem sterującym. Zmienione pompy centralnego zamka, od daty produkcji 20.07.2000 (można rozpoznać po wytłoczeniu 20072000 na spodniej stronie), mają poprawione oprogramowanie.

#### **Wskazówka:**

System zamykania wyposażony jest w zabezpieczenie przed zabawą. Możliwych jest kolejno po sobie tylko 20 sygnałów otwierania i zamykania „komfortowego“, po czym system zostaje zablokowany. Uaktywnienie następuje dopiero po wyłączeniu i włączeniu zapłonu.