



## **Audi A6 (4B)**

**Przepalony bezpiecznik nr 14.  
Sporadycznie nie działa: centralny  
zamek, elektryczne podnośniki szyb,  
podgrzewanie siedzeń, lampki  
oświetlenia wnętrza, przestrzeni dla  
nóg i lampki do czytania, alarm, dach  
odsuwany.**

Jeśli w tych pojazdach występują jednocześnie wyżej opisane usterki, to ich przyczyną może być uszkodzona wiązka kabli w rejonie siedzeń przednich. Dotyczy to wiązki kabli do podgrzewania siedzeń albo oświetlenia przestrzeni dla nóg. Uszkodzenia, które prowadzą do zwarcia, występują w miejscu przebiegu i w przejściu między siedzeniem a oparciem.

W celu usunięcia usterki należy naprawić uszkodzone kable i zabezpieczyć miejsca, gdzie dochodzi do przetarć, za pomocą samoprzylepnej warstwy filcu. Ewentualny zapas kabla należy tak ułożyć, aby zapobiec ponownym / nowym uszkodzeniom.