



## **Audi A2, A4, A6, TT** **Złe działanie centralnego zamka drzwi**

### **Zawilgocenie może doprowadzać do złego działania elektrycznego zamka drzwi.**

Woda z deszczu lub w czasie mycia nadwozia przenikająca przez otwór w drzwiach dla kabli może powodować błędne działanie elektrycznym zamku drzwi. To niewłaściwe działanie może mieć następujące objawy:

- Mimo zamkniętych drzwi na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się wskazanie „Drzwi otwarte“.
- Oświetlenie wnętrza samochodu nie działa w wyniku braku sterowania.
- Silnik zabezpieczenia i otwierania zamka nie działa.
- Okna otwierają się samoczynnie.

Aby usunąć usterkę należy wymienić zamek drzwi. Zamki drzwi nowszej wersji mają lepsze uszczelnienie i zmienioną płytkę obwodów.